



**ÁREA METROPOLITANA
DE BUCARAMANGA**

BUCARAMANGA - FLORIDABLANCA - GIRÓN - PIEDECUESTA

Conmutador 00+57+7+6444831

Fax: 6445531

Avenida los Samanes No. 9-280

Ciudadela Real de Minas

Bucaramanga-Santander-Colombia

DAMB-SAM-

5906

Bucaramanga,

108 SEP 2016

Señor

FELIZ ROJAS PEÑA

Líder comunitario Barrio África

Calle 69 No 10° - 34

Bucaramanga

Asunto: Respuesta Oficio Rad AMB No 6995 de fecha 22 de Agosto de 2016 – Barrio África

Respetado Señor,


De acuerdo al oficio del asunto, relacionado con la problemática de afectación del talud del barrio África, me permito informarle, que el día 05 de Septiembre de 2016, la Subdirección Ambiental del Área Metropolitana de Bucaramanga AMB, realizó inspección ocular al sector mencionado para revisión de afectaciones ambientales, encontrando:


1. La vivienda ubicada sobre la corona del talud, el sector no cuenta con un sistema de canalización de aguas lluvias.
2. Se observó el deterioro de unas obras en el sector (pantalla de concreto lanzado y gaviones revestidos), al parecer por falta de mantenimiento al sistema de aguas de escorrentía.
3. Se evidencio un talud con presencia de humedad, como consecuencia a la cobertura vegetal que impide la penetración de luz solar al suelo, y posiblemente por presencia de agua subterránea.
- De acuerdo al estudio de Microzonificación sísmica, realizado por el INGEOMINAS, el sector cuenta con las siguientes características:
 - Los suelos sub superficiales corresponden a gravas arenó arcillosas, con gran cantidad de cantos redondeados, correspondientes a la formación Organos. No aparecen niveles freáticos sub superficiales, pero en la mayoría de los casos se presentan niveles freáticos profundos o acuíferos colgados sobre el basamento de la formación organos.
4. De acuerdo al estudio de microzonificación sísmica el barrio África está ubicado en la zona 4B, zona amenazada por procesos muy intensos de erosión activa, lo cual no es posible controlar con obras básicas de ingeniería.
5. Existe en el sector del Barrio Pablo VI en los predios ubicados en las siguientes coordenadas 7° 5,724' N y 73° 7,195' O, ubicados en la corona del talud con columnas esbeltas, el cual se encuentra con procesos altamente erosivos.
6. La comunidad protegió estos taludes con plástico negro.
7. Las viviendas ubicadas en este sector no cumplen con ninguna norma urbanística ni cumplen con aislamientos mínimos requeridos de acuerdo a la norma.

1. Nos permitimos informar que verificado el sistema de información del Área Metropolitana de Bucaramanga el sector mencionado se encuentran fuera del perímetro urbano del municipio, con la característica de zona DRMf y consecuentemente no hace parte de la jurisdicción territorial de la entidad (perímetro urbano).
2. Las características geológicas, geotécnicas y morfológicas de estas áreas no permiten garantizar la estabilidad de proyectos de desarrollo urbano. Por lo tanto, cualquier edificación u obra de infraestructura que se localice en esta área, contribuiría a magnificar el proceso erosivo.
3. Realizar estudios y obras de mitigación en el sector. Referente al sector en el Barrio Pablo VI Barrio Pablo VI en la calle 68ª con carreras 10ª, 10b y 10 c, el Área Metropolitana de Bucaramanga realizo una CONSULTORIA PARA REALIZAR INVESTIGACIONES GEOTECNICAS, LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS, GEOLOGICOS Y GEOMORFOLOGICOS, esta información ya fue enviada al Municipio de Bucaramanga y servirá como insumo a estudio de futuras obras de estabilización del sector.
4. Se recomienda diseñar e implementar un programa para el establecimiento de cobertura vegetal protectora en toda el área afectada por procesos de erosión.
5. Realizar la poda y recolección del componente arbóreo ubicado en dicho predio, para permitir la disminución de humedad en el suelo.
6. Ampliar el diámetro de la tubería ubicada en el canal de aguas lluvias, con el objetivo de evitar el represamiento y el taponamiento por residuos vegetales.
7. De acuerdo a la petición del señor Félix Rojas Peña, residente del sector y en la cual solicita la revisión del terreno y la realización de un muro de contención, la Subdirección Ambiental del AMB le solicitará a la CDMB quien es la responsable de realizar el mantenimiento preventivo, teniendo en cuenta que el predio y la obra hace parte del inventario de dicha entidad.
8. Así mismo se remitirá al Consejo Municipal de Gestión de riesgo del municipio y a la Empresa Pública de Alcantarillado EMPAS SA esp, para que adelanten los procesos de conocimiento y reducción del riesgo a los que diere lugar.

Cualquier inquietud sobre el particular con gusto le atenderemos.

Atentamente,


MARIA CAROLINA QUIJANO OREJARENA
 Coordinadora Gestión del Riesgo AMB

Proyectó:	Ing. Claudia Carrasco Salcedo	Contratista - SAM	
Revisó	Ing. Tomas Torres	Técnico Operativo SAM	
Oficina Responsable:	Subdirección Ambiental (AMB)		

267636135



CONFIRMADO

CONFIRMACION No 1

Centro de Servicios



Usuario: castroda

Regional Confirmar: ORIENTE

Fecha Confirmación: 09/13/2016 09:32:54

CONCEPTO DEVOLU: DIRECCION INCORRECTA

OBSERVACIONES: AV. LOS SAMANES 9 - 280

CODIGO POSTAL:

DIRECCION: AV. LOS SAMANES 9 - 280

CIUDAD: BUCARAMANGA SANTANDER



Servicios B.U.ANT. 860.547.330-3 Principal Bogotá D.C., Colombia Av. Calle 8 No. 14A-11, Atención al usuario: www.serviciocliente.com, PBX: 7 700 230 Fax: 7 700 300 ext 110047

Fecha: 9 / 9 / 2016 13 : 53

Fecha Prog. Entrega: 10 / 9 / 2016



GUIA No. 267636135

CODIGO SER: SER13113 / SER11113

AV. LOS SAMANES 9 - 280

AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA

Teléfono: 8446311 D.L.UNIT: 890210581 Cod. Postal: 680005
Cd.: BUCARAMANGA Dpto.: SANTANDER
País: COLOMBIA email:

DESTINATARIO	BGA	DOCUMENTO UNITARIO	PZ: 1
	15	BUCARAMANGA	
		SANTANDER	CREDITO
		NORMAL	TERRESTRE
LIDER COMUNITARIO BARRIO AFRICA - CALLE 89 10A 34			
Nombre: FELIZ ROJAS PEÑA		D.L.UNIT: 890210581	
Teléfono: 3158854661		Cod. Postal: 680005	
País: COLOMBIA		email:	
Dir. Contener: DOCUMENTOS			
Obs. para Entrega:			
Vr. Declarado:	\$ 5.000	VOL: 0 / 0 / 0	Peso (vol): 0
Vr. Flete:	\$ 4.000.00	No. Remisión:	Peso (kg): 0
Vr. Sobreflete:	\$ 300.00	No. Sobreporte:	
Vr. Total:	\$ 4.300.00		
No Ref?:		No. Puntos:	
Códiq. Recibo:		No. Ref: 8AM6801	

CAUSAL DEVOLUCION DEL ENVIO	INTENTO DE ENTREGA	No. NOTIFICACION
1 Desconocida	1	
2 Retenido	1	
3 No recibido	1	
4 No reclamado	1	
5 Dirección errada	1	
6 Otro (indicar caus)	1	

RECIBO DE COMPROMISO - MENOS LEGIBLE, SELLO Y DUE

GUIA No. 267636135



FECHA Y HORA DE ENTREGA

Observaciones en la entrega:



Servicios B.U.ANT. 860.547.330-3 Principal Bogotá D.C., Colombia Av. Calle 8 No. 14A-11, Atención al usuario: www.serviciocliente.com, PBX: 7 700 230 Fax: 7 700 300 ext 110047

Fecha: 9 / 9 / 2016 13 : 53

Fecha Prog. Entrega: 10 / 9 / 2016



GUIA No. 267636135

CODIGO SER: SER16113 / SER16113

AV. LOS SAMANES 9 - 280

AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA

Teléfono: 8446311 D.L.UNIT: 890210581 Cod. Postal: 680005
Cd.: BUCARAMANGA Dpto.: SANTANDER
País: COLOMBIA email:

DESTINATARIO	BGA	DOCUMENTO UNITARIO	PZ: 1
	15	BUCARAMANGA	
		SANTANDER	CREDITO
		NORMAL	TERRESTRE
LIDER COMUNITARIO BARRIO AFRICA - CALLE 89 10A 34			
Nombre: FELIZ ROJAS PEÑA		D.L.UNIT: 890210581	
Teléfono: 3158854661		Cod. Postal: 680005	
País: COLOMBIA		email:	
Dir. Contener: DOCUMENTOS			
Obs. para Entrega:			
Vr. Declarado:	\$ 5.000	VOL: 0 / 0 / 0	Peso (vol): 0
Vr. Flete:	\$ 4.000.00	No. Remisión:	Peso (kg): 0
Vr. Sobreflete:	\$ 300.00	No. Sobreporte:	
Vr. Total:	\$ 4.300.00		
No Ref?:		No. Puntos:	
Códiq. Recibo:		No. Ref: 8AM6801	

CAUSAL DEVOLUCION DEL ENVIO	INTENTO DE ENTREGA	No. NOTIFICACION
1 Desconocida	1	
2 Retenido	1	
3 No recibido	1	
4 No reclamado	1	
5 Dirección errada	1	
6 Otro (indicar caus)	1	

RECIBO DE COMPROMISO - MENOS LEGIBLE, SELLO Y DUE

GUIA No. 267636135



FECHA Y HORA DE ENTREGA

Observaciones en la entrega:

