



**ÁREA METROPOLITANA
DE BUCARAMANGA**

www.amb.gov.co
Teléfono: 6444831
Correo: info@amb.gov.co
Bucaramanga, Santander, Colombia.

DAMB – SAM Nº 4 2 5 6

Bucaramanga, 22 JUL 2016

Señora
MYRIAM VILLAMIZAR LIZACANO
Carrera 61A No. 15-47
Cel. 300 426 6577
Ciudad

Asunto: Respuesta al radicado AMB No. 5178 del 5 de julio de 2016.

En relación a su oficio y con atención al asunto de referencia, funcionarios de la subdirección ambiental del Área Metropolitana de Bucaramanga realizaron visita de inspección ocular el día 15 de julio de 2016 al barrio Buenos Aires con el objeto de verificar las posibles afectaciones ambientales mencionadas en el sector.

Anexo a este oficio se encuentra copia del informe técnico de la visita realizada, en el cual se detallan los hechos evidenciados así como las conclusiones y recomendaciones a las que hay lugar. Con el fin de poner en conocimiento de la problemática y para que actúe dentro del marco de sus competencias, se remite copia del oficio y del informe técnico a la **Secretaría de Infraestructura del municipio de Bucaramanga**.

Cualquier inquietud será atendida con gusto en la Subdirección Ambiental del Área Metropolitana de Bucaramanga. Se anexa copia del informe técnico de la visita ocular.


Cordialmente,


MARIA CAROLINA QUIJANO OREJARENA
Coordinadora Gestión del Riesgo - SAM

Proyectó:	John Bdez Lizarazo	Contratista SAM	
Revisó:	Tomás Torres Camacho	Técnico Operativo SAM	
Oficina Responsable:	Subdirección Ambiental Metropolitana -SAM-		

c.c. Secretaría de Infraestructura del Municipio de Bucaramanga – Alcaldía Municipal, Carrera 11 N.º 11-11

 ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA <small>BUCARAMANGA - FLORIDABLANCA - URÓN - PEDUCUISETA</small>	PROCESO GESTION AMBIENTAL	CODIGO: SAM-FO-006
	INFORME TECNICO	VERSION: 01

1. GENERALIDADES			
1.1 LUGAR, FECHA Y HORA DE LA VISITA			
Calle 61 entre carreras 14 y 15 Barrio Buenos Aires parte baja, 14 de julio de 2016, 11:00 a.m.			
1.2. MOTIVO DE LA VISITA (ANTECEDENTES):			
Visita de inspección ocular por solicitud para conocer la problemática del sector y dar respuesta al radicado interno 5178.			
1.3. FECHA DE ELABORACION DEL INFORME			
15 de julio de 2016			
1.4. PERSONA QUE ATENDIO LA VISITA - CONDICION			
NOMBRE	CEDULA	DIRECCION	TELEFONO
Myriam Villamizar Lizcano	27686786	Carrera 61A No. 15-47	3004266577
1.5. RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD OBJETO DE VISITA – ADMINISTRADOR – PROPIETARIO, PERSONA JURIDICA (CAMARA DE COMERCIO)			
NOMBRE	CEDULA - NIT	DIRECCION	TELEFONO
-	-	-	-
NOMBRE	CEDULA - NIT	DIRECCION	TELEFONO
-	-	-	-
1.6. LOCALIZACION – ubicación geoespacial (Coordenadas)			
			
Ubicación tomada de Google Earth.			
-73.100199° 7.132215°			

 ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA <small>BUCARAMANGA - FLORENCIANA - GIRÓN - PEDECUESTA</small>	PROCESO GESTION AMBIENTAL	CODIGO: SAM-FO-006
	INFORME TECNICO	VERSION: 01

2. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD – HECHOS EVIDENCIADOS

El equipo técnico de la Subdirección Ambiental del Área metropolitana de Bucaramanga, realizó visita técnica al sector, donde se evidencia lo siguiente:

- Predio en talud de alta pendiente desprovisto de cobertura vegetal.
- El predio está localizado entre las viviendas del sector que se ven afectadas en la temporada de lluvias por los movimientos de tierra y la humedad proveniente de la infiltración de las aguas de escorrentía.
- En este sector se han adelantado diversas obras de mitigación del riesgo. Parte del predio en cuestión ya se impermeabilizó con concreto lanzado.
- La comunidad manifiesta la preocupación ante el estado actual del predio y solicita que se complete la impermeabilización del mismo.

3. IDENTIFICACIÓN Y CONCRECIÓN DE LA PRESUNTA AFECTACIÓN

- Predio en talud de alta pendiente sin cobertura vegetal contiguo a viviendas vulnerables a la amenaza de movimientos en masa y a problemas ocasionados por la filtración de agua.

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. El desarrollo urbanístico informal en zonas de alta pendiente ha ocasionado que el municipio de Bucaramanga dentro de los procesos de gestión integral del riesgo y la vinculación de distintos entes a nivel nacional, construya obras de mitigación del riesgo en diversos sectores de la comuna 14.
2. En el sector de Buenos Aires se han construido obras de mitigación del riesgo como impermeabilización con concreto lanzado y anclajes, muros en concreto, canalización y conducción de aguas lluvias entre otras.
3. El predio visitado, fue intervenido a través de una capa de concreto y unos drenes para impermeabilizar y evitar la infiltración de las aguas de escorrentía en el talud. Sin embargo parte del predio aún esta descubierto por lo que la infiltración del agua en este sector afecta las casas contiguas y arrastra material hacia la parte baja del talud.
4. Se recomienda oficiar a la **Secretaría de Infraestructura del Municipio de Bucaramanga** para que a solicitud de la comunidad, pueda revisar la problemática y tener conocimiento de la situación, realizando las acciones pertinentes según su competencia.
5. El Área Metropolitana de Bucaramanga como autoridad ambiental urbana, dentro del marco de sus competencias, apoyará los procesos de gestión del riesgo según dispongan las autoridades competentes.
6. Se remite copia del informe técnico a la **Secretaría de Infraestructura Municipal**.

5. NORMATIVIDAD PRESUNTAMENTE VULNERADA:

NO APLICA

6. MATERIAL FOTOGRAFICO – REGISTRO PROBATORIO

 ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA <small>BUCARAMANGA - FLORIDABLANCA - GIRON - PIEDICUESTA</small>	PROCESO GESTION AMBIENTAL	CODIGO: SAM-FO-006
	INFORME TECNICO	VERSION: 01



Fotografía 1. Perspectiva desde la parte baja del predio. Desarrollo urbanístico en zonas de alta pendiente.



Fotografía 2. Predio sin cobertura vegetal de alta pendiente expuesto a procesos de infiltración y erosión laminar ocasionando humedades y problemas de estabilidad.

 ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA <small>BUCARAMANGA - FLORIDIANCA - ORIÓN - PEDREGUETA</small>	PROCESO GESTION AMBIENTAL	CODIGO: SAM-FO-006
	INFORME TECNICO	VERSION: 01



Fotografía 3. Obras de estabilización contiguas al predio visitado.



Fotografía 4. Perspectiva general.

ELABORO:	<i>John Báez Lizarazo</i>	<i>Contratista SAM-AMB</i>	
REVISÓ:	<i>Tomás Torres Camacho</i>	<i>Técnico Operativo SAM</i>	


Quejas y Reclamos

De: ambgov@go.titodominios.net en nombre de myriam socorro villamizar lizcano
<myriamsocorro@gmail.com>
Enviado el: lunes, 04 de julio de 2016 09:52 p.m.
Para: quejasyreclamos@amb.gov.co
Asunto: Informacion requerida desde su sitio web

[Nombre:] myriam socorro villamizar lizcano [Correo electrónico:] myriamsocorro@gmail.com [Cédula de Ciudadanía:] 27686786 [Dirección:] cra 61 a 15 47 buenos aires bucamanga [Teléfono:] 3164662965 [Seleccione una Opción] Petición [Descripción] cordial saludo de la comunidad del barrio buenos aires (comuna 14)


la presente es con el fin de solicitarle en una visita a la cra 61 con calle 14 del barrio buenos aires parte baja , con el fin de apreciar la necesidad que existe, en la construccion de una obra de mitigacion para este sector y poder mitigar el riesgo que existe los residentes de este sector estas muy interesados en esta obra,pues seria de gran bienestar en previnie de epoca de invierno,esta obra se esta pidiendo de mucho tiempo.

amb - http://www.amb.gov.co/index.php?option=com_foxcontact&view=foxcontact&Itemid=696
Client: 181.174.23.224 - Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36



URGENTE
Derecho de Petición
Por Indicciones del Director se solicita se tramite dentro del término de Ley.
VICTOR JULIO AZUERO DIAZ
Director

John






Centro de Soluciones

CONFIRMACION No 1

DEVOLUCION AL REMITENTE

CIUDAD: BUCARAMANGA SANTANDER
DIRECCION: AV. LOS SAMANES 9 - 280
CODIGO POSTAL:
OBSERVACIONES: TELEFONO NOCONTESTAN DIRECCION ERF ADA
CONCEPTO DEVOLU DIRECCION INCORRECTA
Fecha Confirmación: 07/30/2016 14:58:53
Regional Confirma: ORIENTE
Usuario: castroda



266249880

Servientrega S.A NIT. 890.512.330-3 Principal Bogotá D.C.,
 Colombia Av Calle 3 No. 34A-11, Atención al usuario
 www.servientrega.com, PBX: 7 700 200 Fax: 7 700 330 ext 110045.

Fecha: 25 / 7 / 2016 15 : 43
 Fecha Prog. Entrega: 26 / 7 / 2016




GUIA No. 266249880

REMITENTE			CAUSAL DEVOLUCION DEL ENVIO			INTENTO DE ENTREGA			No. NOTIFICACION		
1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
			Desconocida								
			Rehusado	2							
			No reside								
			No reclamado	3							
			Dirección errada								
			Otro (indicar cual)								

DESTINATARIO	BGA	DOCUMENTO UNITARIO		PZ: 1
	15	BUCARAMANGA		
		SANTANDER	CREDITO	
		NORMAL	TERRESTRE	
CARRERA 81A 15-47				
Nombre: MIRYAM VILLAMIZAR LIZACANO				
Teléfono: 3004266577				
País: COLOMBIA				
email:				
D.I./NIT:				
Cód. Postal: 680002				

RECIBI A CONFORMIDAD (NOMBRE LEGIBLE, SELLO Y D.O.)



FECHA Y HORA DE ENTREGA

Observaciones en la entrega:

Dice Contener: DOCUMENTOS
 Obs. para Entrega:
 Vr. Declarado: \$ 5.000 VOL: 0 / 0 / 0
 Vr. Flete: \$ 3.800,00 Paso (vol): 0 Peso (kg): 1
 Vr. Sobreflete: \$ 300,00 No. Remisión:
 Vr. Total: \$ 4.100,00 No. Sobreporte:

Quién Entregó:

DGSA-CL-004-F-38 V4

Servientrega S.A NIT. 890.512.330-3 Principal Bogotá D.C.,
 Colombia Av Calle 3 No. 34A-11, Atención al usuario
 www.servientrega.com, PBX: 7 700 200 Fax: 7 700 330 ext 110045.

Fecha: 25 / 7 / 2016 15 : 43
 Fecha Prog. Entrega: 26 / 7 / 2016




GUIA No. 266249880

REMITENTE			CAUSAL DEVOLUCION DEL ENVIO			INTENTO DE ENTREGA			No. NOTIFICACION		
1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
			Desconocida								
			Rehusado	2							
			No reside								
			No reclamado	3							
			Dirección errada								
			Otro (indicar cual)								

DESTINATARIO	BGA	DOCUMENTO UNITARIO		PZ: 1
	15	BUCARAMANGA		
		SANTANDER	CREDITO	
		NORMAL	TERRESTRE	
CARRERA 81A 15-47				
Nombre: MIRYAM VILLAMIZAR LIZACANO				
Teléfono: 3004266577				
País: COLOMBIA				
email:				
D.I./NIT:				
Cód. Postal: 680002				

RECIBI A CONFORMIDAD (NOMBRE LEGIBLE, SELLO Y D.O.)



FECHA Y HORA DE ENTREGA

Observaciones en la entrega:

Dice Contener: DOCUMENTOS
 Obs. para Entrega:
 Vr. Declarado: \$ 5.000 VOL: 0 / 0 / 0
 Vr. Flete: \$ 3.800,00 Paso (vol): 0 Peso (kg): 1
 Vr. Sobreflete: \$ 300,00 No. Remisión:
 Vr. Total: \$ 4.100,00 No. Sobreporte:

No Ref2:
Quién Recibe:

No. Factura:
No. Ref1: SAM4222

DGSA-CL-004-F-38 V4