



**ÁREA METROPOLITANA  
DE BUCARAMANGA**

BUCARAMANGA - FLORIDABLANCA - GRÓN - PIEDICUESTA

Canmutadar 00+57+7+6444831

Fax: 6445531


Avenida las Samanes No. 9-280

Ciudadela Real de Minas

Bucaramanga-Santander-Colombio

DAMB – SAM N° 3786

Bucaramanga 17 MAY 2017



Señor

**Anonimo**

Ciudad

**Asunto:** Solicitud para realizar visita técnica por presunta presencia agua empozada dentro del proyecto de construcción Borealix la cual este generando foco de vectores como zancudos, la cual se informó mediante derecho de petición con radicado AMB N° 3915 del 25 de abril del 2017

Apreciado ciudadano (a),

En Atención al asunto, nos permitimos informarle que el día 13 de mayo del año en curso, funcionarios adscritos a la subdirección ambiental del Área Metropolitana de Bucaramanga – AMB realizaron visita de inspección en la Cl. 34 #28-42 del barrio Aurora del Municipio de Bucaramanga, con el fin de verificar las presuntas afectaciones que se están presentando por agua empozada dentro del proyecto Borealix de la constructora Fenix, observándose lo siguientes

Debido al avance del proyecto el cual está en un 80%, en el primer piso esta ubicadas lo que será las piscinas de adultos y de niños, por la temporada de lluvias y la ola invernal se han presentado altas precipitaciones la cual se han empozado en las piscinas, el lugar presenta gran aireación el color del agua se debe a la alta concentración de material de construcción, la ingeniera ambiental de la obra informa que se han realizado fumigaciones mensuales y así controlar cualquier criadero de insectos, además de drenar el agua lluvia cada vez que sea posible con bomba a motor

Para finalizar se recomienda a la constructora las siguientes actividades.

- Drenar el agua y evitar emposamiento durante el proceso constructivo faltante o reutilizar en actividades de humectación del lugar, lavado de llantas o riego de zonas verdes
- Tapar con malla de poro fino o con lona para evitar el criadero de vectores.
- Mantener limpia y aseado el lugar donde se deposite el agua lluvia en lo posible.
- Mantener aislado el sitio con cinta peligro para evitar que las personas se acerquen en lo posible si hay presencia de zancudos.
- Implementar planes o programas con temática de salud ocupacional
- Continuar con las actividades de fumigación.

El AMB como Autoridad Ambiental Urbana está pendiente de cualquier inquietud y de mejorar el entorno, por ende estamos siempre para atender peticiones, quejas o reclamos en la Subdirección Ambiental del AMB en la dirección Av. Samanes N° 9-140-300 teléfono de contacto 6414822

Cordialmente

**MARIA CAROLINA QUIJANO OREJARENA**  
Coordinador Gestión del Riesgo AMB

C.C. Fenix Constructora S.A Carrera 26 N°. 36-14 Edificio Fénix Business

Proyectó	Ing. Juan Paulo Vasquez	Contratista SAM
Revisó	Ing. Ludwing Uribe Garcia	Profesional Contratista SAM
CoBo SIG	Ing. William Cortes	Profesional Contratista SAM
Oficina Responsable	Subdirección Ambiental Metropolitana SAM	

